

## 高压供电设备的保养 M0033-2022C03

1 台测量仪即可进行接地电阻测量（2 极法）和绝缘电阻测量。

### 要点

- 模拟兆欧表 3490 只需一台即可进行接地电阻测量（2 极法）和绝缘电阻测量、AC 电压测量。因此是最适合高压供电设备的保养作业的一台仪器。
  - 在想测的 B 类接地和 A 类接地之间以 2 极法进行接地测量。作为 A 类接地，可使用高压供电设备的 A 类、避雷器的 A 类、避雷针用 A 类等。但是，从地下线路引线的情况或在市中心的话，B 类接地电阻值较小，因此可能会发生 2 极法无法测量的情况。此时，请使用 3 极法进行测量。
  - 使用 3 极法时需要接地电阻测量值的情况下，请用接地电阻测试仪 FT6031-50 测量。
- ※ FT6031-50 无法测量绝缘电阻。



### 使用仪器

模拟兆欧表：3490

接地电阻测试仪：FT6031-50

※ FT6031-50 无法测量绝缘电阻。

※ 记载的内容是根据 2022 年 8 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。